



NB: La posizione dei tenoni di trascinamento si differenzia dalla norma DIN 69 871  
 ATTENTION: The tenons' position does not comply with DIN69871 Norm

04	Modificato quota 15.9 (era 15.96)	21/12/2004	L.B.	
03	Inserita tolleranza quota tenoni, inserito traduzione inglese.	04/12/2004	T.R.	
02	Aggiornata visualizzazione cavi sensori e cavi encoder	02/11/2004	L.B.	
REV	DESCRIZIONE REVISIONE	DATA	FIRMA	
DESIGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO	SCALA: 1:2	
DATA: 22/01/2003	22/01/2003	30/11/2004	PESO:	
FIRMA: Drudi G.	Colombini G.	UTE0011/04	ORIZZO DI:	
MATERIALE:			ISOTURSC:	
TREATMENT:				
FINISHING:				
REPRODUCTION:				
REVISIONI	01	02	03	04
Dimensionale ES 791 ISO 40 12KW- 12000RPM				
55-30-H0117				

